

CARACTERÍSTICAS

- Botão Liga / Desliga
- Auto Deslig. (45 min.)
- Haste em aço inoxidável
- Medição em °C ou °F
- Função Hold
- Função Máx. e Mín.
- Tampa protetora: protege a haste e pode ser encaixada na parte superior do termômetro, aumentando seu comprimento.
- Portátil: pode ser afivelado no bolso.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra a tampa da bateria, coloque a bateria e volte a colocar a tampa.
2. Pressione a tecla ON/OFF para ligar o termômetro e para desligar aperte a tecla ON/OFF novamente.
3. Retire a tampa de proteção da haste.
4. Insira ou encoste a haste no objeto a ser medido, a temperatura será mostrada no display.
5. Pressione a tecla MAX/MIN uma vez para mostrar a temperatura máxima medida pelo termômetro, pressione a tecla pela segunda vez para mostrar a temperatura mínima medida pelo termômetro e pressione pela terceira vez para desabilitar a função máximo e mínimo. Pressionando a tecla por 3 segundos, o valor salvo será apagado.
6. Pressione a tecla HOLD uma vez para congelar o display e ativar a função HOLD. Pressione novamente para desabilitar a função HOLD.
7. Pressione a tecla °C/°F para alterar a unidade de medição Celsius para Fahrenheit.

NOTA

Não toque na sonda quente com as mãos desprotegidas.
 Nunca insira a haste em uma tomada elétrica.
 Nunca use dentro de qualquer tipo de forno.
 Nunca mergulhe totalmente o termômetro.
 Imersão mín. da haste de 25mm e máx. de 100mm.
 Substitua a bateria quando a tela estiver fraca.

Características Técnicas

Display LCD	3½ Dígitos
Faixa de Medição °C / °F	-50°C ~ 300°C / -58°F ~ 572°F
Resolução	0,1°C/0,1°F
Função Máx./Mín.	SIM
Data Hold	SIM
Auto Desligamento	SIM
Sensor Utilizado	Termo Resistência
Ambiente de Operação	-10°C ~ 60°C
Precisão Básica	± 1°C (1,8°F) para 0°C ~ 200°C (32°F ~ 392°F) / ± 2°C (3,6°F) para as demais faixas
Taxa de Amostragem	1 Segundo
Alimentação	Bateria LR44x1 (Não Inclusa)
Comprimento da Haste	125mm
Dimensões / Peso	208x17x20mm / 27g